

## **Wyniki prac Zespołu powołanego przez Głównego Inspektora Pracy**

### Okoliczności wypadku

1 grudnia 2009 r. – pracownicy montują na polecenie właściciela firmy, lampy oświetleniowe na górnej krawędzi jednej z betonowych klatek schodowych, znajdujących się na płycie Stadionu Narodowego w Warszawie. Po założeniu lampy na południowej stronie klatki, w trakcie przemieszczania się na drugą ścianę, kosz transportowy z 2 elektromonterami odcepią się i o godz. 11.34 spada z wysokości 18 m. Jeden pracownik ginie na miejscu; drugi, ciężko ranny, umiera po kilku godzinach w szpitalu.

### Przyczyny bezpośrednie wypadku

- nieprawidłowe zawieszenie kosza transportowego przez ofiarę wypadku
- zawieszenie kosza na haku zawiesia łańcuchowego zamiast bezpośrednio na haku zblocza żurawia
- użycie niesprawnego zawiesia łańcuchowego żurawia – uszkodzone zabezpieczenie gardzieli 2 haków
- użycie - wbrew przepisom - dodatkowego zawiesia żurawia
- brak możliwości prawidłowego zaczepienia ogniwa zawiesia kosza na haku zblocza żurawia

### Przyczyny pośrednie wypadku

- Obsługa kosza transportowego przez nieprzeszkolonych w tym zakresie pracowników
- Brak wykwalifikowanego nadzoru ze strony wykonawcy i kierownictwa konsorcjum podczas prowadzonych przez brygadę prac
- Nieznajomość zagrożenia i wykonywanie pracy nie wchodzącej w zakres obowiązków (hakowego-sygnalisty)
- Dopuszczenie do pracy na wysokości bez badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do tego rodzaju pracy
- Nieuzgodnienie *Instrukcji obsługi kosza* i żurawia wieżowego z Urzędem Dozoru Technicznego
- Nieuzgodnienie sposobu wykonywania pracy przez wykonawcę z kierownictwem budowy i służbami bhp (m.in. nie wyznaczono hakowego-sygnalisty)
- Liczne wady i nieprawidłowości w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) kosza transportowego i zawiesia

### Zastosowane środki prawne i karne

- 13 decyzji nakazowych
- 42 wniosków w wystąpieniach
- 10 mandatów na kwotę 15,5 tys. zł
- 3 wnioski do sądu grodzkiego. Obwinieni dobrowolnie poddali się karze grzywny w łącznej wysokości 13 tys. zł
- 1 zawiadomienie prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
- Wnioski o wyciągnięcie konsekwencji służbowych przez pracodawców wobec 4 osób winnych zaniedbań w zakresie bhp, w oparciu o przepisy prawa pracy

### Wnioski

1. Konstrukcja koszy, użytkowanych także na Stadionie, nie zapewniała pracownikom bezpieczeństwa na wypadek zerwania się elementu nośnego kosza
2. Zakaz wprowadzania do obrotu i dystrybucji koszy transportowych produkowanych w Końskim, do czasu usunięcia stwierdzonych przez inspektorów nieprawidłowości; powiadomienie o uchybieniach dotychczasowych odbiorców koszy
3. Konieczność wprowadzenia szczegółowych procedur w zakresie bezwzględnego obowiązku przekazywania dokumentacji techniczno-ruchowej wyznaczonym osobom, w tym koordynatorowi ds. bhp w celu zapoznania się z nią przyszłych użytkowników
4. Przeprowadzenie kontroli u wszystkich producentów koszy transportowych
5. Podjęcie działań legislacyjnych w celu uszczegółowienia przepisów bhp dot. eksploatacji koszy transportowych.